

- 4.2 Определение ширины по ГОСТ 6943.17, определение толщины по ГОСТ 6943.18, поверхностной плотности проводят по ГОСТ 6943.16.
- 4.3 Определение разрывной нагрузки проводят по ГОСТ 6943.10.
- 4.4 При определении гигиенических показателей выбор модельных сред и подготовку вытяжек осуществляют по [1]. Органолептические показатели определяют методами, приведенными в [1]. При установлении уровня миграции лимитирующих ингредиентов выбор контролируемых показателей осуществляется по [2]. Количество миграции вредных химических веществ определяют методами, приведенными в [2], а также другими, утвержденными МЗ РФ в установленном порядке.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Материал транспортируют в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта, утвержденными в установленном порядке. Транспортирование материала осуществляют при температуре не ниже минус 40° и не выше плюс 60°C.

5.2 При транспортировании в контейнерах и при хранении рулоны должны находиться в горизонтально-подвешенном состоянии или должны быть уложены горизонтально не более чем в десять рядов по высоте. Рулоны материала должны быть уложены параллельно друг другу.

5.3 Материал должен храниться в упакованном виде на стеллажах или поддонах крытых складских помещениях при температуре не ниже минус 40° и не выше плюс 60°C.

6 Гарантия изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемой продукции требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок хранения материала «Силапен» - 1 года со дня изготовления.

6.3 Если материал не использован в течение гарантийного срока, то решение о его использовании принимается потребителем на основе результатов анализа о соответствии продукта требованиям настоящих ТУ.

7 Указание по эксплуатации

7.1 Перед первой выпечкой прокалить материал в течение 3 часов при температуре плюс 230°-250°C.

7.2 При необходимости материал можно протирать влажной салфеткой или промывать под струей воды. Допускается применение мягких моющих средств.

7.3 Не резать на материале. Не прокалывать, не перегревать.